

Renault Espace IV - El control de crucero no mantiene la velocidad de crucero especificada | HELLA

Renault

Espace IV

Motor: 2,0 Turbo

Código motor: Todos los modelos F4Rt

Fecha de fabricación: 2006 – 2010

El control de crucero no mantiene la velocidad de crucero especificada

Si se detecta el problema arriba mencionado, una posible causa puede ser que falle el software (unidad de control del motor).

Después de programar el sistema de control de crucero (Tempomat) a la velocidad de crucero deseada, ésta no se mantiene permanentemente mientras el vehículo está circulando.

Instrucciones de reparación

Para excluir otras causas posibles de fallos, se deben realizar pruebas eléctricas y mecánicas del sistema (de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo), así como una consulta del código de averías mediante un equipo de diagnosis adecuado.

Si no se almacenan errores o códigos de avería en la unidad de control del motor, será necesario actualizar el software de la unidad de control del motor.

A continuación debe realizarse una conducción de prueba para verificar el éxito de la reparación.

NOTA:

¡En tareas de reparación tenga en cuenta que estos trabajos sólo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!