



Seat Altea - Entrada de agua en los intermitentes laterales

Hoja de datos	
Fabricante	Seat
Modelo vehículo	Altea
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	a partir del año de fabricación 2010
Nota	Modelo con intermitente lateral (halógeno)
Síntoma	Entrada de agua en los intermitentes laterales

Indicación de seguridad importante

Seat Altea - Entrada de agua relacionada con una marcada formación de agua de condensación

Si se detecta el defecto mencionado anteriormente, este puede estar relacionado con una marcada formación de agua de condensación en los intermitentes laterales.

Si se detecta el defecto mencionado anteriormente, este puede estar relacionado con una marcada formación de agua de condensación en los intermitentes laterales.

En este caso, proceda de la siguiente manera:

- Compruebe la lámpara y sustitúyala si está dañada
- Posicione correctamente la junta en el portalámparas
- A continuación, asegúrese de que el intermitente lateral está instalado correctamente

NOTA

Este defecto puede afectar también a otros modelos de vehículos con el mismo diseño de este fabricante.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.