

# **Suzuki Vitara - Temperatura del refrigerante demasiado elevada, el motor no funciona correctamente | HELLA**

**Suzuki**

**Vitara**

**Todos los modelos desde 07/96**

**Código motor: H20A**

Temperatura del refrigerante demasiado elevada, el motor no funciona correctamente.

En los vehículos arriba mencionados puede fallar el termostato del refrigerante, y ello puede provocar que el refrigerante presente una temperatura excesivamente elevada y que el motor no funcione correctamente.

Si el termostato del refrigerante no funciona correctamente o tarda en abrirse, impide que fluya la cantidad adecuada de refrigerante en el sistema de refrigeración del motor y pueden producirse los síntomas arriba citados. Para solucionar este problema, deberá sustituirse no solo el termostato sino también su carcasa.

Pieza de recambio - N° Artículo

1 unid.: nº art. termostato: 17670-77E10

1 unid.: nº art. carcasa del termostato 17690-77E01