

Volvo S60 - Falla el sensor de presión del aceite | HELLA

Volvo

S60

Motor: Cinco cilindros

Fecha de fabricación: 22/06/2010 - 14/05/2012

Falla el sensor de presión del aceite

En los vehículos arriba mencionados no se produce un aviso de advertencia cuando el nivel del aceite está muy bajo debido posiblemente a una avería en el sensor de presión del aceite.

Si el nivel del aceite está demasiado bajo, el motor puede griparse súbitamente durante la conducción, por lo que el riesgo de sufrir un accidente en estas circunstancias es muy elevado.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados.

Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

En un taller especializado puede realizarse una actualización del software en los vehículos afectados para solucionar esta avería.