



Volvo XC 40 - Sustitución del filtro de polen/filtro de habitáculo

Hoja de datos	
Fabricante	Volvo
Modelo de vehículo	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Código del motor	B 420 T6
Año de fabricación	A partir de 2019
Síntoma	Sustitución del filtro de polen/filtro de habitáculo
Refacciones Hella	8ZC 366 122-331 / 8ZC 366 122-101

Indicación de seguridad importante

Indicaciones de reparación del filtro de polen/filtro de habitáculo


Para sustituir el filtro de polen/filtro de habitáculo en el vehículo mencionado anteriormente, se debe proceder de la siguiente manera.



- Abre la guantera (1) y suelta las correas de sujeción (2) para poder bajar la tapa de la guantera.
- Al desbloquear los pestillos (3), podrás retirar la cobertura (4) para soltar el bloqueo (5). Ahora ya se puedes abrir la cobertura (6).


Ahora se puede extraer el filtro (7) y, tras limpiar el compartimento del filtro si fuera necesario, sustituirlo por uno nuevo. Observa la dirección del flujo y que el filtro esté bien colocado.

Nota

Observa que los números de referencia de las refacciones indicados también pueden ser compatibles con otros modelos. Por lo tanto, te solicitamos comprobar la asignación del vehículo.







7