

Volvo XC 90 II - Regulación de la temperatura del aire acondicionado | HELLA

Volvo

XC 90 II (256)

Fecha de fabricación: 2016 - 2017

Regulación de la temperatura del aire acondicionado

Falla el indicador de temperatura exterior

En los vehículos arriba mencionados existe la posibilidad de que en la pantalla interior del vehículo se indique la temperatura exterior de manera incorrecta. Esta circunstancia puede afectar a la regulación del aire acondicionado. Como causa de este fallo deberá tenerse en cuenta el sensor del espejo retrovisor exterior.

Para solucionar este problema deberá sustituirse el sensor de temperatura exterior (situado dentro de la carcasa del retrovisor derecho) por un modelo modificado.

Los vehículos que pueden verse afectados son los que se incluyen dentro los siguientes nº de chasis:

00000561 - 0143824 y 0042202 - 0143824

br />br />