

VW Golf 3, Vento, Polo - El motor funciona de manera irregular o muy revolucionado | HELLA

VW Golf 3, Vento, Polo

Código motor: AEE, AEX

Año de fabricación: 1995 - 1999

El motor funciona de manera irregular o muy revolucionado

Código de avería:

533 "Sistema de regulación del ralentí - Señal errónea"

Si en estos modelos de vehículo se detectan las averías mencionadas con su correspondiente código, puede deberse a una gran acumulación de suciedad en la unidad de la válvula de mariposa provocada por la formación de sedimentos de aceite.

Para solucionar esta avería deben seguirse los siguientes pasos.

A este respecto deben observarse siempre las correspondientes instrucciones de montaje y desmontaje del fabricante del vehículo.