



AIXAM UV53 - vervangen van het interieurfilter

Gegevensblad

Fabrikant	AIXAM
Voertuigmodel	UV53
Motor	Diesel
Bouwjaar	2019 -
Symptoom	Vervanging van het interieurfilter

Belangrijke veiligheidsinstructie

Vervanging van het interieurfilter

Het model UV53 van het merk AIXAM is eveneens voorzien van een interieurfilter, dat tijdens een onderhoudsbeurt wordt vervangen. Het gaat hier om een filtervlies zonder actieve kool. Het filter bevindt zich rechts in de verwarmingskast en is bereikbaar vanuit de voetenruimte aan de passagierszijde.

Bij het vervangen van het filter moet als volgt te werk worden gegaan:

- Trek de ventilatieslang aan de rechterkant van de verwarmingskast los.
- Haal het oude filter uit de behuizing.

- Het nieuwe filter moet bij het plaatsen lichtjes worden gebogen. Let daarbij op de juiste inbouwpositie (de rechte kant wijst naar beneden)
- Sluit de ventilatieslang weer aan.







