

Audi A1/A1 Sportback - Onderbroken radio-ontvangst | HELLA

Audi

A1/A1 Sportback

Motor: 1.8 TFSI (DAJB)

.

Bouwjaar: (2015-2018)

Onderbroken radio-ontvangst

In dit geval klaagt de klant dat de radio-ontvangst wordt verstoord wanneer de achterraitverwarming is ingeschakeld.

De signaalstoring wordt in dit geval veroorzaakt door beschadigde verwarmingsdraden in de achterrait.

br /> Reparatie-instructie:

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de fabrikant van het voertuig) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd. Als er geen verdere fouten kunnen worden vastgesteld, moet de achterrait worden vervangen.

br /> AANWIJZING:

Houd er in dit verband rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!