

BMW 1-serie - Geluiden bij ingeschakelde airconditioning | HELLA

BMW

1-serie (E81/82/87/88)

Bouwjaar: 2007 - 2008

Motor: N43 B16A/AA

Geluiden bij ingeschakelde airconditioning

Bij bovengenoemde voertuigen kan een onjuiste hoeveelheid koudemiddel bij ingeschakelde airconditioning tot geluiden leiden.

Brom- of dreungeluiden kunnen worden veroorzaakt door een onvoldoende of te ver gevulde airconditioning.

Ook als er tijdens het rijden bij een motortoerental tussen 900-1100 omwentelingen (en ingeschakelde AC) trillingen in het stuurwiel optreden, wijst dat vaak op een onjuiste hoeveelheid koudemiddel.

Om dit probleem te verhelpen, moet het koudemiddel worden afgezogen en moet het systeem vervolgens weer met de door de fabrikant voorgeschreven hoeveelheid koudemiddel worden gevuld.

Deze informatie kan eventueel ook op andere bouwjaren en motortypen worden toegepast.