



BMW 1-serie - Voertuigtrillingen en geluiden uit de motorruimte

Gegevensblad	
Fabrikant	BMW
Voertuigmodel	1-serie (F40)
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2019 - 31-10-2020
Symptoom	Voertuigtrillingen



Trillingen en geluiden in verschillende rij situaties

Bovengenoemde voertuigen kunnen trillen en geluiden produceren bij het optrekken, remmen of starten. De kloppende geluiden worden waargenomen vanuit de motorruimte.shy />

De oorzaak kan een defect zijn in de bovenste rechter motorsteun (motorophanging).shy />

Om andere oorzaken uit te sluiten, moeten, alvorens de motorsteun te vervangen, de motor-, wiel- en versnellingsbakophangingen en andere onderdelen (die het geluid kunnen veroorzaken) worden gecontroleerd.