

BMW i3 (I01) - Onderbroken radio-ontvangst | HELLA

BMW

i3 (I01)

Bouwjaar: 2013

Onderbroken radio-ontvangst

In dit geval van reparatie klaagt de klant dat de radio-ontvangst volledig uitvalt of verstoord is.

Foutopsporing:

Een foutcodevraag met behulp van een geschikt diagnoseapparaat toonde aan dat er geen foutcodes waren opgeslagen.

Bij nadere inspectie van de dakantenne-eenheid bleek dat de antennestang beschadigd was (gescheurd of de draadstang gebroken), wat tot het bovengenoemde probleem kon leiden.

Oplossing:

- demonteer de antennestang
- controleer de schroefdraad op de antennestang (zie foto) en de schroefdraad in de dakantenne-eenheid op beschadiging en herstel of vervang deze indien nodig.
- monteer de nieuwe antennestang
- Controleer de werking van de radio



Hoogspanningscomponenten, er bestaat gevaar voor ongelukken en verwondingen (elektrische schokken)!

img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_nl_car_body_bmw_i3_antennenstab_gebrochen001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />

Important safety notice

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.