



Fiat 500 X - Contactsleutel kan niet worden verwijderd of ESP-lampje gaat branden

Gegevensblad	
Fabrikant	Fiat
Voertuigmodel	500 X
Bouwjaar	2014 - 12,2016
Symptoom	Contactsleutel kan niet worden verwijderd en/of het ESP-lampje brandt en/of de elektrische parkeerrem wordt niet gelost



Defecte software van de ESP/ABS-regeleenheid kan bij de Fiat 500 X tot verschillende symptomen leiden

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen zich de volgende symptomen voordoen als gevolg van defecte software in de ESP/ABS-regeleenheid:

- Contactsleutel kan niet worden verwijderd
- ESP-lampje brandt bij het nemen van bochten
- Elektrische parkeerrem wordt niet gelost bij ingeschakelde "Auto-Hold"-functie

Om andere oorzaken uit te sluiten, moeten alle mogelijke systeemcomponenten worden gecontroleerd en moet het foutgeheugen worden uitgelezen/gewist.

Indien geen fouten worden vastgesteld, moet de ESP/ABS-software worden bijgewerkt. Hiervoor is het raadzaam contact op te nemen met een Fiat-werkplaats