



Fiat Ducato F96 - Waarschuwinglampje bandenspanningscontrolesysteem gaat branden

Gegevensblad	
Fabrikant	Fiat
Voertuigmodel	Ducato (F96)
Motor	2,3-liter diesel
Bouwjaar	2019-
Symptoom	Waarschuwinglampje bandenspanningscontrolesysteem gaat branden



TPMS-waarschuwinglampje gaat branden Foutcode C1010, C1012, C1014, C1015

Als het TPMS-waarschuwinglampje gaat branden bij het bovengenoemde voertuig en de foutcode C1010/C1012/C1014/C1015 (TPMS-systeem) is opgeslagen in de regeleenheid, dan kan een software-update uitkomst bieden.

Eerst moeten echter alle onderdelen, zekeringen en de voeding worden gecontroleerd die de oorzaak kunnen zijn.

Een software-update kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd via Hella-Gutmann macsRemote Services of een diagnoseapparaat uit de Mega-Macs-serie dat geschikt is voor PassThru.

Bovendien is een geregistreerde toegang tot het onlineportaal van de voertuigfabrikant vereist. Als er geen geschikte apparatuur beschikbaar is, neem dan contact op met een geautoriseerde vakgarage.



OPMERKING

Neem in dit verband ook altijd de onderhouds- en reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!

Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.