

Honda S2000 - Vertraagde versnelling | HELLA

Honda

S2000

Alle modellen vanaf VIN-JHMAP1-5S200063

Vertraagde versnelling

Als bij deze voertuigen wordt geklaagd over een slecht stationair lopende motor of een vertraagde gasrespons bij het versnellen, dan is de druksensor van het inlaatspruitstuk mogelijk defect. Er moet ook gecontroleerd worden of het probleem niet veroorzaakt wordt door een slecht contact in de meerwegstekker van de druksensor van het inlaatspruitstuk. Als de sensor defect is, moet de druksensor van het inlaatspruitstuk vervangen worden. Als de fout veroorzaakt wordt door een contactprobleem in de meerwegstekker van de druksensor (bijv. als gevolg van trillingen), kan de sensor eventueel met een kabelbinder vastgemaakt worden. Houd hierbij wel de aangegeven afstand in acht (zie afbeelding).

