



Hyundai Tucson - Motorkap gaat open tijdens het rijden / waarschuwingslampje motorkap brandt niet

Gegevensblad	
Fabrikant	Hyundai
Voertuigmodel	Tucson (TL)
Bouwjaar	2015 - 2020
Symptoom	Motorkapvergrendeling defect / waarschuwingslampje motorkap brandt niet



Waarschuwingslampje motorkap brandt niet / motorkapvergrendeling is defect

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen zich twee storingen voordoen in verband met de motorkapvergrendeling:

shy /> Omdat de veiligheidsvergrendeling tijdens het rijden van de haak kan loskomen, is het mogelijk dat de motorkap plotseling opengaat. Dit geldt voor auto's die zijn gebouwd tussen 2015 en maart 2016. Om dit te verhelpen, moet er een gewijzigde motorkapvergrendeling worden ingebouwd.

shy /> Een andere storing die zich kan voordoen, betreft de werking van het waarschuwingslampje voor de motorkap. Bij sommige voertuigen gaat dit niet branden, ook al is de motorkap open of niet goed vergrendeld.shy /> In dit geval kan een software-update van de instrumentenpaneelmodule de situatie verhelpen. Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met een Hyundai-werkplaats.