



Hyundai i20 geluiden uit de motorruimte

Gegevensblad

Fabrikant	Hyundai
Voertuigmodel	i20
Motor	alle benzinemotoren
Bouwjaar	2009 - 2012
Symptomen	mechanische geluiden uit de motorruimte



Hyundai i20 motorgeluiden of mechanische geluiden in de motorruimte

Worden bij bovengenoemde voertuigen mechanische geluiden uit de motorruimte waargenomen, dan moet bijzondere aandacht worden besteed aan de koelvloeistofpomp. Een voortijdig "versleten" lager kan de oorzaak van het lawaai zijn.

Om de situatie te verhelpen en verdere schade te voorkomen, moet een nieuwe koelvloeistofpomp worden geïnstalleerd, samen met een aangepaste riemschijf. Het wordt aanbevolen om tegelijkertijd de aandrijfriem van de pomp te vervangen.

Tip

Tijdens de algemene onderhoudswerkzaamheden is het raadzaam de koelvloeistofpomp te controleren op lekken en geluiden, en deze zo nodig te vervangen.

