

Hyundai i30 - Voortijdige uitval van lampen | HELLA

Hyundai

i30

Bouwjaar: 2007 - 2012

Voortijdige uitval van lampen

Bij de bovengenoemde voertuigen kunnen de lampen van de koplampen voortijdig uitvallen.

Dit kan worden veroorzaakt door spanningspieken in het elektrische boordnet. Allereerst moet de uitgangsspanning van de dynamo worden gecontroleerd. Als deze aan de specificaties van de voertuigfabrikant voldoet, kan een zogenaamde piekonderdrukker worden ingebouwd.

Deze "filtert" de spanningspieken uit waardoor de lamp langer meegaat.

Bij een erkende dealer kunt u eventueel meer informatie verkrijgen.