

Jaguar S-type - Tikkende geluiden vanaf het instrumentenpaneel | HELLA

Jaguar

S-type (X200)

Bouwjaar: 1999 - 2008

Tikkende geluiden vanaf het instrumentenpaneel

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen er tikkende geluiden vanaf het instrumentenpaneel resp. het combi-instrument te horen zijn.

Als oorzaak hiervoor komen een of meerdere servomotoren van het verwarmings-/aircosysteem in aanmerking.

Voertuigen met de volgende chassisnrs. kunnen betroffen zijn: N53000 - N91220

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

- Geluid precies lokaliseren
- Evt. actuator test uitvoeren
- Betroffen servomotoren vervangen
- Storingsgeheugen uitlezen/wissen
- Servomotoren inleren

