



Kia Rio - Controlelampje ABS/ESP gaat branden: Foutcode C1606

Gegevensblad	
Fabrikant	Kia
Voertuigmodel	Rio
Motor	Alle modellen met frontcamera
Bouwjaar	2018 - 2021
Symptoom	Controlelampje ABS / ESP gaat branden
Foutcode	C1606



Controlelampje ABS/ESP brandt + foutcode C1606

Bij bovengenoemde voertuigen kan het gebeuren dat het controlelampje ABS/ESP plotseling gaat branden. Vaak is dan de foutcode C1606 (ECU/softwarefout) opgeslagen in de regeleenheid.
>br/> Een mogelijke oorzaak is een "softwarefout" in de regeleenheid van de frontcamera.
>br/> Om andere oorzaken uit te sluiten, moeten eerst alle systeemrelevante elektrische en mechanische onderdelen, inclusief de spanningsvoorziening, worden gecontroleerd voordat een software-update wordt uitgevoerd.
>br/> Een software-update kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd via Hella-Gutmann macsRemote Services of een diagnoseapparaat uit de Mega-Macs-serie dat geschikt is voor PassThru. Bovendien is een geregistreerde toegang tot het online-portaal van de voertuigfabrikant vereist. Als er geen geschikte apparatuur beschikbaar is, neem dan contact op met een geautoriseerde vakgarage.

LET OP HOOGSPANNING

Houd er in dit verband rekening mee dat de werkzaamheden alleen mogen worden uitgevoerd door een erkende vakwerkplaats en gekwalificeerd personeel. De reparatie-, onderhouds- en veiligheidsvoorschriften van de voertuigfabrikant moeten worden opgevolgd!

