

Lancia Phedra - Gebrekkig koelvermogen | HELLA

Lancia Phedra met automatische airconditioning

Gebrekkig koelvermogen

Vertraagde temperatuurregeling

Bij bovengenoemde voertuigen bestaat de mogelijkheid dat gekozen temperatuurveranderingen richting "koud" vertraagd uitgevoerd worden. De eerste paar minuten na de wijziging van de temperatuur komt er alleen warme lucht uit de ventilatieopeningen. In veel gevallen is een kapotte bedieningseenheid van de airconditioning de oorzaak. Door de bedieningseenheid te vervangen wordt het probleem vaak opgelost. De nieuwe bedieningseenheid is voorzien van de code "S40" (zie tekening). Deze code moet ook op het reserveonderdeel aanwezig zijn.

Als er reeds een nieuwe bedieningseenheid is ingebouwd, dan moet de oorzaak elders in het systeem gezocht worden.

