



Land Rover Defender/Discovery - Storing binnenventilator

Gegevensblad

Fabrikant	Land Rover
Voertuigmodel	Defender (LE) / Discovery (LR)
Motor	Alle modellen zonder Keyless-systeem
Bouwjaar	2019 - 21
Symptoom	Binnenluchtstroom



Onvoldoende luchtstroom op het dashboard en permanente luchtstroom in de voetenruimte

In bovengenoemde voertuigen met airco kan de luchtstroom uit de luchttuitlaaten worden belemmerd. Mogelijk is de luchtstroom naar de voetenruimte permanent aanwezig of/en is de luchtstroom bij de dashboardopeningen onvoldoende.

Dit probleem kan zich voordoen bij voertuigen met de volgende chassisnummers:
Land Rover Defender: 000252-000954
Land Rover Discovery: 413208-434784

De oorzaak kan een trage of vastzittende luchtverdeelklep zijn. Om dit te verhelpen, moeten aangepaste schuimbuffers worden aangebracht op de kleppen van de verwarmings-/verdamperbehuizing. Daartoe moeten diverse onderdelen (handcompartiment, voetenruimteafdekking, enz.) worden gedemonteerd/gemonteerd. Om deze taak correct uit te voeren en de benodigde onderdelen te verkrijgen, is het raadzaam contact op te nemen met een Land Rover-dealer.