

Land Rover Freelander 2 - Defecte contactschakelaar (motorkap) | HELLA

Land Rover

Freelander 2

Bouwjaar: 06/2015

Defecte contactschakelaar (motorkap)

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt de waarschuwing "Motorkap niet correct gesloten" op het instrumentenpaneel weergegeven. Daarnaast kan er bij vergrendeling van het voertuig een signaal hoorbaar zijn, ook de meertonige hoorn van de diefstalwaarschuwingsinstallatie kan zich akoestisch merkbaar maken.

Oorzaak voor het genoemde probleem is een beschadigde contactschakelaar in het motorkapslot.

Oplossing:

Motorkapslot vervangen.

- OE-nr. LR065340