



## Land Rover Range Rover IV - Binnendringend water in de buurt van de reservewieluitsparing

| Gegevensblad |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fabrikant    | Land Rover                                                             |
| Model        | Range Rover IV (LG)                                                    |
| VIN          | LG100000 - LG111073                                                    |
| Bouwjaar     | 2013                                                                   |
| Symptomen    | Vocht / binnendringend water in de buurt van de reservewieluitsparing. |



### Land Rover / Range Rover IV (LG) - Binnendringend water in de buurt van de reservewieluitsparing

In dit reparatiegeval klaagt de klant over het binnendringen van vocht/water in de buurt van de reservewieluitsparing.

Foutopsporing:shy /> Bij nadere beschouwing van de reservewieluitsparing bleek dat de in de fabriek gemonteerde aftapplug niet voldoende verhinderde dat er water van buiten naar binnen liep.

Oplossing: vervang de in de fabriek gemonteerde aftapplug door een eenrichtingsklep (OE-nr. AYB500080) volgens de instructies van de voertuigfabrikant.

## **Opmerking over hybride voertuigen**

## **AANWIJZING**

Houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakgarage mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!