

Lexus IS 200 / 200 D, IS 250, IS 250 C - Uitval van de ruitenwissers | HELLA

Lexus

IS 200 / 200 D

Bouwjaar: 06/2005 – 09/2011

IS 250

Bouwjaar: 07/2005 – 09/2011

IS 250 C

Bouwjaar: 12/2008 – 09/2011

Uitval van de ruitenwissers

Als het bovengenoemde probleem wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een ontoereikend aanhaalmoment van de bevestigingsmoer van de wisserarm.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Neem in dat geval contact op met een geautoriseerde vakwerkplaats om de wisserarm met een verbeterde bevestigingsmoer en het door de autofabrikant voorgeschreven aanhaalmoment (22 NM) te laten vastzetten.