

MINI R50/52/53 - Sporadische uitval van de airconditioning | HELLA

MINI

R50/52/53

Bouwjaar: 2001 - 2009

Motor: W10 B16 A

Sporadische uitval van de airconditioning

Bij de bovengenoemde voertuig kan de bedieningseenheid van de airconditioning/verwarming sporadisch uitvallen.

Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een slechte massaverbinding. Voor het verhelpen van dit probleem moet de massatoevoer van de meervoudige stekker op de bedieningsunit worden gecontroleerd. Zo nodig moet een nieuwe massakabel van de bedieningsunit naar het massapunt bij de drempel van het linkervoorportier worden aangebracht en aangesloten.