

Mazda 3 (BL) - Geluiden aircocompressor | HELLA

Mazda

3 (BL)

Bouwjaar: 2010 - 2011

Geluiden aircocompressor

Indien in bovengenoemde voertuigen tijdens de werking van de airco "piepende" geluiden uit de motorruimte worden waargenomen, kan de oorzaak een onvoldoende aantrekkingskracht van de magnetische koppeling van de aircocompressor zijn.

Als de compressorvoeding in orde is met ingeschakelde magneetkoppeling en andere storingsbronnen (verkeerde koelmiddelhoeveelheid) kunnen worden uitgesloten, moet de magneetkoppeling of de compressor worden vervangen.