

Mazda RX-8 - Waarschuwingsslampje van het koelvloeistofniveau brandt | HELLA

Mazda

RX-8

Alle modellen vanaf 10/2008

Waarschuwingsslampje van het koelvloeistofniveau brandt.

Als bij de bovengenoemde auto's het waarschuwingsslampje van het koelvloeistofniveau brandt, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte koelvloeistofniveausensor.

In dit geval moeten de koelvloeistofniveausensor, de toevoer en de stekker op beschadigingen resp. op elektrische onderbrekingen worden gecontroleerd.

Als de sensor is vastgelast aan het expansievat, moet het expansievat geheel worden vernieuwd.

De fabrikant biedt hiervoor een gewijzigd expansievat aan.

Reserveonderdeelnr.: N3H1-15-350L