

Mercedes Benz A-Klasse - ABS/ESP-waarschuwingsslamp brandt | HELLA

Mercedes Benz A-Klasse

Type: 168

Alle modellen

ABS/ESP-waarschuwingsslamp brandt

Storingscode C1201/ C1202

Storing losschakelaar remassistent (BAS), signaal niet plausibel

Als de bovengenoemde storing wordt vastgesteld, wordt deze mogelijk veroorzaakt door de BAS-losschakelaar.

Als bij de analyse van het signaal een fout wordt gemaakt, wordt er een storing in de regeleenheid opgeslagen.

Omdat er geen meting direct bij de schakelaar mogelijk is, controleert u in dit geval eerst de randapparatuur van het ABS-systeem. Als er geen andere storing als oorzaak wordt gelokaliseerd, moet de schakelaar worden vervangen.

Reparatie-instructie

De losschakelaar is in de rembekrachtiger geïntegreerd en kan niet afzonderlijk worden vervangen.

In geval van schade moet derhalve de gehele eenheid worden vervangen.