

Mercedes Benz - Verlies van motorvermogen | HELLA

Mercedes Benz

Type: (280 CDI tot en met 350 CDI)

Motor: OM 642

Verlies van motorvermogen

Krukassensor

Positiesensor krukas

Bij voertuigen met de OM 642 motoren, kan het verlies van motorvermogen ontstaan. De oorzaak hiervoor kan een elektrische onderbreking in de krukassensor zijn.

Het probleem is al bekend bij de voertuigfabrikant. In het kader van service-activiteiten worden auto's gecontroleerd en worden de krukassensoren vervangen.

Het is aannemelijk dat, om verschillende redenen, niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn.

Houd daarom rekening met deze informatie bij klachten m.b.t. verlies van motorvermogen en de eventuele storing - motor start niet -.