

Mercedes C-klasse - Uitval van de elektronische stuurbekrachtiging | HELLA

Mercedes Benz

C-klasse

4Matic

Bouwjaar: 2013 - 2014

Uitval van de elektronische stuurbekrachtiging

In het combi-instrument verschijnt de melding dat de elektronische stuurbekrachtiging gedeactiveerd is.

Aanvullend op de foutmelding klinkt er een waarschuwingston.

Door uitval van de stuurbekrachtiging blijft het voertuig bestuurbaar, maar er is meer kracht nodig bij de stuurbewegingen.

Een te klein geheugen van de stuurbekrachtigingssoftware is in dit geval verantwoordelijk voor het hierboven genoemde probleem.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen. Bij de betreffende voertuigen wordt de opslagcapaciteit voor de stuurbekrachtigingssoftware in de werkplaats aangepast.