



NISSAN X-Trail - Onregelmatig stationair draaien, verminderd motorvermogen, foutcodes: P1121& P1122

Gegevensblad	
Fabrikant	NISSAN
Voertuigmodel	X-Trail
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2007 - 2014
Symptoom	Verminderd motorvermogen Onregelmatig stationair draaien Foutcodes: P1121 P1122



Ruw stationair draaien en verminderd motorvermogen

Voor de bovengenoemde voertuigen wordt het volgende probleem gemeld. Na het starten van het voertuig is een onregelmatig stationair draaien merkbaar, het toerental gaat met korte tussenpozen op en neer en blijft niet constant. Bovendien wordt het motorvermogen verminderd en kunnen de volgende foutcodes in de regeleenheid zijn opgeslagen: P1121, P1122. Als oorzaak kon een defect gasklephuis worden vastgesteld. Om dit te verhelpen, gaat u als volgt te werk: Vervang het defecte gasklephuis door een nieuw exemplaar volgens de specificaties van de fabrikant en leer deze in. Daarna moet er een foutcode worden opgevraagd en een proefrit worden gemaakt om de reparatiemaatregelen te controleren.