

Nissan Pulsar (C13) - Fout in software voor de koplampinstelling | HELLA

Nissan

Pulsar (C13)

Bouwjaar: 05/2014 – 12/2015

Fout in software voor de koplampinstelling

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt geklaagd over de koplampinstelling bij zware belading.

Bij zware belading wordt de hoogteaanpassing van de koplampen niet uitgevoerd.

Dit kan tot verblinding van andere verkeersdeelnemer leiden.

Het bovengenoemde probleem wordt veroorzaakt door onjuist vastgelegde parameters voor de softwarematige instelling van het automatische nivelleringsysteem van de koplampen.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de officiële dealer worden de parameterinstellingen aangepast door een update van de software in de IDM (Intelligent Power Distribution Module).