

Opel Astra J - Foutcode: P0520, P0521, P0522, P0523| HELLA

Opel

Astra J

Bouwjaar: 2009-2015

Motor: LBS/A20DTH / LBX/A20DTJ / LBY/A20DTR

Motoroliewaarschuwingsslampje brandt

Foutcode: P0520, P0521, P0522, P0523

Motoroliedruksensor/schakelaar

Schakelcircuit defect...

Als bovengenoemde fout wordt gedetecteerd, kan een van de mogelijke oorzaken een defect in de signaalevaluatie in de motorbesturing zijn.

Om andere storingsbronnen uit te sluiten, moet er eerst een controle van de periferie (stroomvoorziening, motoroliepeil, enz.) plaatsvinden.

Indien hier geen fouten worden geconstateerd en alle gemeten waarden overeenkomen met de specificaties, is een software-update van de motorbesturing vereist.

De update kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd via macsRemote Services of met een diagnostisch apparaat met pass-thru-mogelijkheid uit de Mega Macs-serie en

een geregistreerde toegang tot het online-portaal van de voertuigfabrikant.

Als er geen geschikte apparatuur beschikbaar is, neem dan contact op met een erkende werkplaats.

