



Opel Astra K - Uitval van de stuurbekrachtiging

Gegevensblad	
Fabrikant	Opel
Voertuigmodel	Astra K
Motor	1.4 16V Turbo (B14XFT)
Bouwjaar	2019
Symptoom	Uitval van de stuurbekrachtiging



Uitval van de stuurbekrachtiging

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt de volgende problematiek gemeld: De besturing van het voertuig is stug.
De reden hiervoor is een onvoldoende stekkerverbinding tussen de stuurhoeksensor en de kabelboom (zie afbeelding).
Om dit te verhelpen, gaat u als volgt te werk:
Maak eerst de stekkerverbinding los en controleer deze op vuil en beschadigingen; indien nodig reinigen en repareren volgens de instructies van de fabrikant. Vervolgens de stekkers weer aansluiten en ervoor zorgen dat de stekkerverbinding goed vastzit.
Dit moet worden gevolgd door het opvragen van foutcodes en een testrit om de maatregel te controleren.

AANWIJZING

Neem in elk geval de reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!

