

Opel Meriva-B - Remlicht permanent aan | HELLA

Opel

Meriva-B

Bouwjaar: 2010 tot 2017

Remlicht permanent aan

Snelheidsregelaar sporadisch zonder functie

Als het bovenstaande probleem wordt gedetecteerd, kan een mogelijke oorzaak een verkeerde afstelling/positionering van de remlichtschakelaar zijn.

Hierdoor kan het remlicht permanent oplichten zonder dat de rem wordt bediend.

De foutcode C0161 kan ook in de ECU zijn opgeslagen.

Oplossing:

controleer de werking van de remlichtschakelaar en stel deze zo nodig bij. In geval van storingen moet de remlichtschakelaar worden vervangen en correct worden geplaatst.

Lees bovendien het foutcodegeheugen in de ECU uit en verwijder de opgeslagen fouten.

br />br />