

Opel Meriva - Temperatuurregeling interieur | HELLA

Opel

Meriva

Modeljaar: vanaf 2004 met automatische airconditioning

Temperatuurregeling interieur

Bij bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat de regeling van de temperatuur in het interieur niet meer mogelijk is.

Er komt alleen nog maar koude of zeer warme lucht uit de ventilatieopeningen.

De oorzaak hiervoor kan een zogenaamde “softwarefout” zijn.

Om dit probleem op te lossen heeft de fabrikant aangepaste software beschikbaar gesteld.

Bij bovengenoemde voertuigen kan het ook gebeuren dat de vooraf ingestelde temperatuur niet permanent wordt aangehouden en het interieur te warm wordt. Ook voor dit probleem kan een software-update de oplossing zijn.

Houd rekening met deze informatie als klanten met klachten komen, met name bij een gebrekkige temperatuurregeling.

Belangrijke veiligheidsinstructie

De volgende technische informatie en praktische tips zijn door HELLA ontwikkeld om autogarages professioneel te ondersteunen bij hun werkzaamheden. De op deze website gegeven informatie mag alleen worden gebruikt door vakmensen die in het betreffende vakgebied zijn opgeleid. Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.