

# Opel Zafira B - Stuurhoeksensor kan niet worden gekalibreerd | HELLA

**Opel**

**Zafira B , CDTI**

**Motor: Z19 DTH**

**Bouwjaar: vanaf 2005**

## **Stuurhoeksensor kan niet worden gekalibreerd.**

Is bij het hierboven genoemde voertuig het kalibreren van de stuurhoeksensor met de diagnoseapparaat niet mogelijk na het uitvoeren van de procedure, kan de volgende werkwijze meer succes opleveren.

- Accuklemmen losmaken
- 5 minuten wachten
- Stuurwiel uitbouwen
- Hoeksensor uitlijnen (middenstand)
- Stuurwiel inbouwen
- Accu aansluiten

Daarna de kalibratie van met het diagnoseapparaat

opnieuw uitvoeren.

In dit verband ook altijd de in- en uitbouw instructies en veiligheidsvoorschriften voor de omgang met airbagsystemen van de voertuigfabrikant opvolgen.