

# **Peugeot 306 - Gebrekkige temperatuurregeling | HELLA**

**Peugeot**

**306**

**Bouwjaar: 2002 - 2009**

**Alle modellen met elektrisch bediende mengluchtklep**

**Gebrekkige temperatuurregeling**

**Aandrijving mengluchtklep**

Bij enkele van de bovengenoemde voertuigen kunnen problemen met de regeling van de interieurtemperatuur optreden.

Deze worden mogelijk veroorzaakt door een defect bij de mengluchtklepmotor. Hier kan de aandrijving of de adapterplaat tussen de motor en klep beschadigd zijn.

Met behulp van een reparatieset (aandrijving en adapterplaat) is het mogelijk om de werking van de klep te herstellen. Het is hiervoor niet nodig om het dashboard uit te bouwen. Afhankelijk van het model moet wel de middenconsole mogelijk worden gedemonteerd/gemonteerd. Na de reparatie moet een basisinstelling van de motor of klepregeling worden uitgevoerd.

De benodigde reserveonderdelen en verdere informatie kunnen bij de Peugeot-dealer worden aangevraagd.