

Peugeot 307 - Motor hapert bij accelereren | HELLA

Peugeot 307

1.6 HDI FAP

Motorcode: 9HZ (DV6TED4)

Bouwjaar: 2004 - 2005

Motor hapert bij accelereren

Motor gaat over op de noodloop

Foutcode: P1113 brandstofdruksysteem

Druk te laag

Als er bij het genoemde voertuig vanaf ca. 3000 omw/min een sterke schommeling van de motor wordt vastgesteld en tegelijkertijd de foutcode P1113 uit het storingsgeheugen wordt afgelezen, kan de oorzaak een verstopt brandstoffilter zijn.

Als het elektronische dieselregelsysteem niet van voldoende brandstof wordt voorzien, wordt door de elektronische sensoren een drukval in het systeem geregistreerd. De door de regeleenheid vastgestelde fouten worden in de algemene diagnose aan de volgende oorzaken toegewezen:



Reparatie-instructies

Voordat met het vervangen van verschillende onderdelen wordt begonnen, moet eerst het brandstoftoevoersysteem worden gecontroleerd.

Wij adviseren de volgende procedure:

Important safety notice

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.