



Porsche Macan (95B) - Klikkende geluiden in het interieur

Gegevensblad	
Fabrikant	Porsche
Voertuigmodel	Macan (95B)
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2014 - 02.2016
Symptoom	Klikkende geluiden in het interieur



Klikkende geluiden in de buurt van de A-stijl of het instrumentenpaneel

Indien zich bij de bovengenoemde voertuigen niet-specifieke geluiden voordoen in de buurt van de A-stijl of het instrumentenpaneel, kunnen deze worden veroorzaakt door de aanslagbuffers van de motorkap.

shy /> Om dit te verhelpen moeten de aanslagbuffers van de motorkap worden vervangen door een gewijzigde versie:

shy /> Aanslagbuffers rechts/links: 95B.863.238A/ 95B.863.237A