

Range Rover IV / Sport - Trekhaak zwenkt niet uit/in | HELLA

Land Rover

Range Rover IV (LG)

Bouwjaar: 2013 – 2017 VIN (100000 tot 298588)

Range Rover Sport (LW)

strong>Baujahr: 2014 VIN (300695 tot 396029)br /> 2016 VIN (555165 tot 657961)/strong>

Trekhaak zwenkt niet uit/in

Als het bovenstaande probleem wordt vastgesteld, kan een mogelijke oorzaak een defecte regeleenheid van de elektrisch zwenkbare trekhaak zijn.

br /> REPARATIE-INSTRUCTIE:

Om andere oorzaken van storingen uit te sluiten, moet het buitenste gedeelte van de trekhaak visueel worden gecontroleerd op verdere beschadigingen en zo nodig worden gerepareerd.

br /> Als er geen verdere fouten kunnen worden vastgesteld, moet de regeleenheid worden vervangen.

br /> -OE-onderdeelnummer regeleenheid: VPLGT0215

br /> Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

br /> AANWIJZING:

Houd er in dit verband rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!

strong>br /> Opgelet: elektrisch voertuig!/strong>

Hoogspanningscomponenten, er bestaat gevaar voor ongelukken en verwondingen (elektrische schokken)!