



Seat Altea - Binnendringend water bij de zijknipperlichten

Gegevensblad	
Fabrikant	Seat
Voertuigmodel	Altea
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	vanaf bouwjaar 2010
Instructie	Versie met zijknipperlicht (halogeen)
Symptoom	Binnendringend water bij de zijknipperlichten



Seat Altea - Binnendringend water in samenhang met zware condensvorming

Als bovengenoemd defect wordt vastgesteld, kan het te maken hebben met zware condensvorming in de zijknipperlichten.

Als bovengenoemd defect wordt vastgesteld, kan het te maken hebben met zware condensvorming in de zijknipperlichten.

In dit geval als volgt te werk gaan:

- Lamp op beschadiging controleren; bij beschadiging vervangen
- O-ring op de lampfitting goed positioneren
- Vervolgens controleren of het zijknipperlicht correct is geïnstalleerd

AANWIJZING

Dit defect kan ook gevolgen hebben voor andere voertuigmodellen van de fabrikant met hetzelfde ontwerp.