



Seat Ateca - Motorstoringslampje gaat branden

Gegevensblad

Fabrikant	Seat
Model	Ateca
Motor	alle benzinemotoren 1,0 / 1,2 / 1,4
Bouwjaar	2016 -
Symptomen	Motorstoringslampje gaat branden / foutcode P1558



Reparatie-advies voor de Seat Ateca: Motorstoringslampje gaat branden en foutcode P1558 is ingesteld

Als het bovengenoemde probleem wordt vastgesteld, kan een mogelijke oorzaak een defect van de gasklepregeleenheid zijn.

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten er elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de voertuigfabrikant) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd.

Foutcode P1558 (elektrische storing in de gasklepregeleenheid) is ingesteld.

Indien geen andere storingen zijn gediagnosticeerd, moet in dit reparatiegeval de gasklepregeleenheid worden vervangen.

Daarna moeten een testrit en een nieuwe foutcodelezing worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

AANWIJZING

Houd er in dit verband rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakgarage mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!