



Subaru XV - Dreunende geluiden uit de achterzijde van het voertuig

Gegevensblad	
Fabrikant	Subaru
Voertuigmodel	XV
Bouwjaar	vanaf 2017-
Motor	Alle modellen
Symptoom	Dreunende geluiden uit de achterzijde van het voertuig



Subaru XV - Dreunende geluiden uit de achterzijde van het voertuig

Als er harde, dreunende geluiden uit de achterkant van het voertuig komen, kunnen defecte achterwiellagers de oorzaak zijn.

De achterwiellagers kunnen tijdens de montage beschadigd zijn door een constructiefout van de achterwielremmen.

Om dit te verhelpen, moeten niet alleen nieuwe wielnaven, maar ook gewijzigde draagplaten (foto) voor de achterrem worden gemonteerd.

Neem bij de montage de specificaties van de voertuigfabrikant in acht.

