



VW, Audi, Seat, Skoda - Ontoereikend bereik van de koplampen en verblindende koplampen

Gegevensblad	
Fabrikant	VW Audi Seat Skoda
Voertuigmodel	Verskillende modellen
Symptoom	Ontoereikend bereik van de koplampen, verblindende koplampen



VW, Audi, Seat, Skoda - Ontoereikend bereik van de koplampen of slechte verlichting van de weg na vervanging van gloeilamp H7

Bij bovengenoemde voertuigen kan na vervanging van de koplampen slechte verlichting van de weg of verblinding van het tegemoetkomende verkeer optreden. Dit is vooral het geval bij gebruik van H7 gloeilampen. Hiervoor zijn twee redenen. De lamphouder van de koplamp maakt montage op verschillende posities mogelijk of de lamp is bij de montage niet goed aangebracht (gedraaid). Dit leidt tot ongecontroleerde verspreiding van het licht (afb. 1).

Daarom wordt dringend geadviseerd na elke vervanging van een lamp te controleren of de lamp correct is gemonteerd. Het lichtbeeld kan worden gecontroleerd met behulp van een koplamptester. Afbeelding 2 laat zien dat de montage correct is uitgevoerd. Hier zijn de licht-donker grens en ook de asymmetrische hoek duidelijk zichtbaar.

Deze informatie kan ook van toepassing zijn op voertuigen van andere fabrikanten.



Afbeelding 1: ongecontroleerde verspreiding van het licht



Afbeelding 2: licht/donker grens en ook de asymmetrische hoek duidelijk zichtbaar