

VW Crafter - Extra accu wordt niet opgeladen | HELLA

VW

Crafter

Modeljaar: 2011

Met extra accu

Extra accu wordt niet opgeladen

Bij bovenstaande voertuigen kan het door een verkeerde codering van het boordnetstuurapparaat gebeuren dat de extra accu niet wordt geladen.

Om dit te verhelpen, moet het boordnetstuurapparaat opnieuw worden gecodeerd.

Het probleem is al bekend bij de voertuigfabrikant. Het is aannemelijk, dat om verschillende redenen niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn.

Houd daarom rekening met deze informatie bij klachten m.b.t. een niet opgeladen extra accu.