

VW Golf 3, Vento, Polo - Ongelijkmatig lopende motor resp. motor met hoog toerental | HELLA

VW Golf 3, Vento, Polo

Motorcode: AEE, AEX

Bouwjaar: 1995-1999

Ongelijkmatig lopende motor resp. motor met hoog toerental

Foutcode:

533 “Onjuist signaal stationair regelsysteem”

Als bij deze voertuigtypes bovengenoemde fout met de genoemde foutcode wordt geconstateerd, kan een sterk vervuilde gasklep door koolafzetting de oorzaak zijn.

Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen.

Neem hierbij de demontage- en montage-instructies van de voertuigfabrikant in acht.