

VW Golf VI - Defect van de elektrische raamopener | HELLA

VW

Golf VI

Bouwjaar 2008: KW 41 - 46

Defect van de elektrische raamopener

Bij b.g. automodel werken de elektrische raamopeners mogelijk niet goed. In bepaalde gevallen kunnen geopende ruiten niet meer worden gesloten.

Mogelijk ligt de oorzaak in ontoereikend vastgeklonken lagerbouten-omkeerrollen van de raamopeningsaandrijving.

Het probleem is al ontdekt door de autofabrikant. In het kader van service-activiteiten wordt gecontroleerd van welke fabrikant de deuraggregaatdragers zijn worden de dragers evt. vervangen. Nadat deze actie is uitgevoerd, wordt een servicesticker met het actienummer 57C8 in de kofferbak aangebracht.

Het is aannemelijk, dat om verschillende redenen niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn.

Houd daarom rekening met deze informatie bij klachten over de werking van raamopeners.