



VW Golf VII - Koelvloeistofverlies

Gegevensblad	
Fabrikant	VW
Voertuigmodel	Golf VII
Motor	1,0i / 1,2i / 1,4i / 1,6i
Bouwjaar	2012 -
Symptoom	Koelvloeistofverlies



Verlies van koelwater

Indien bij bovengenoemde voertuigen verlies van koelvloeistof wordt vastgesteld, moet het koelsysteem onder druk worden gebracht volgens de specificaties van de voertuigfabrikant en moeten alle onderdelen worden gecontroleerd op beschadiging/lekkage. Het is raadzaam bijzondere aandacht te besteden aan de koelvloeistofpomp. Vaak is de oorzaak van koelvloeistofverlies een defecte afdichting. Om dit probleem te verhelpen, dienen de afdichting en de koelvloeistofpomp te worden vervangen. Het koelsysteem moet dan opnieuw worden gevuld en ontluicht conform de specificaties van de fabrikant. Het gebruik van het juiste koelmiddeladditief en de juiste mengverhouding moeten in acht worden genomen.

